

Fotodokumentácia aktuálneho stavu

fasád časti mestského opevnenia tzv. Katovej bašty, časť nazývaná Rodošto, Hrnčiarska 7 v Košiciach



- Celkový pohľad na juhozápadné nárožie časti mestského opevnenia tzv. Rdošto.



- Celkový pohľad na juhozápadné nárožie časti mestského opevnenia tzv. Rdošto.



• Južná fasáda časti mestského opevnenia tzv. Rodošto.



• Južné fasády nadzemných nadstavieb časti mestského opevnenia tzv. Rodošto, ktoré prestupujú strechou.



• Detail omietaného sokla časti mestského opevnenia tzv. Rodošto.



• Detail vstupných dverí, prahu, v sokli. V sokli vidieť drobné trhlinky.



- Drobné, vlásočnicové trhliny na omietkových vrstvách južnej fasády Rodošťa, v pozícii nad vstupom a v podhl'ade strechy.




- Detail úbytku v omietkových vrstvách sokla južnej fasády Rodošťa.



- Detail vydutých miest v omietkových vrstvách južnej fasády.



- Časť fasády pod strešným podhl'adom, vrátane neho, kde sú zachytené trhliny a lokálne vydutia omietkových vrstiev. Ide o miesta s nesúdržnými novodobými omietkovinami.



- Detail, kde sú zachytené trhliny a lokálne vydutia omietkových vrstiev. Ide o miesta s nesúdržnými novodobými omietkovinami.



- Časť sokla južnej fasády Rodošta.



• Západná fasáda Rodošta.



• Juhozápadné nárožie fasád Rodošta.



• Časť západnej fasády Rodošta z podhľadu.



• Časť sokla západnej fasády Rodošta. Na povrchu sú drobné trhliny a stečence po zrážkovej vode.



- Časť sokla západnej fasády Rodošta.



- Rozvodné a merné elektrické skrine na západnej fasáde Rodošta. Na fasáde sú drobné vlásočnicové trhliny.



- Detail okenného ostenia a šambrány okna na západnej fasáde Rodoša.



- Severná fasáda Rodoša.



- Detail spodnej časti sokla, s druhotnými lokálnymi vysprávkami, ktoré sú esteticky rušivé, materiálovo nekompaktné a farebne nezjednotené.



- Časti sokla, s druhotnými lokálnymi vysprávkami, ktoré sú esteticky rušivé, materiálovo nekompaktné a farebne nezjednotené.



- Detail horného pravouhlého profilu sokla s lokálnymi trhlinkami.



- Detail sokla s viditeľnými trhlinami v omietkových vrstvách.



- Detail muriva fasády s viditeľnými trhlinami v omietkových vrstvách.



- Detail muriva fasády s viditeľnými trhlinami a nerovnosťami v omietkových vrstvách.



- Detail muriva fasády s viditeľnými trhlinami a nerovnosťami v omietkových vrstvách. Lokálne je viditeľná aj iná štruktúra druhotne doplnených omietkových vrstiev.



- Časť východnej fasády, kde je vidieť viacero úbytkov a trhlín omietkových vrstiev fasády.



- Časť severnej fasády, kde je vidieť viacero úbytkov a trhlín omietkových vrstiev fasády.



- Časť severnej fasády, kde je vidieť viacero úbytkov a trhlín omietkových vrstiev fasády.



- Časť severnej fasády, kde je vidieť viacero úbytkov a trhlín omietkových vrstiev fasády.



- Detail napojenia severnej fasády Rodošta na ostatnú časť tzv. Katovej bašty.



• Východná fasáda Rodošta.



• Východná fasáda Rodošta.



- Detail východnej fasády Rodošta, kde sú väčšie úbytky omietkových vrstiev podhľadu strechy.



- Východná fasáda Rodošta.