


| OZNAČENIE | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE | POPIS | ROZVINUTÁ ŠÍRKA [m] | POČET | DLŽKA [m] | CELKOVÁ DLŽKA [m] |
|---|---|--|---------------------|-------|-----------|-------------------|
| <p>(P10)</p> <p>(P10B)</p> <p>(P11)</p> <p>(P12)</p> <p>(P13)</p> |  | <p>OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA</p> <p>HR. 2 mm</p> <p>Materiál : Hliník - farbu prispôbiť jestvujúcemu oknu</p> | 210 | | | 5,10 |

POZNÁMKA:

- K TÝS ORIENTÁČN - PRED VÝROBOU PRVKOV JE POTREBNÁ PRESNÁ ZAMERANIE NA MIESTE
- NEODDELITEĽNÁ S ČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA A ROZPOČET.
- ZOZNAM KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV JE VYPRACOVANÝ NA URČENIE TVARU A MATERIÁLOVEHO RIEŠENIA VÝROBKOV.
- SPÔSOB KOTVENIA A POSTUP MONTÁŽE JE VÝLUČNE NA ZODPOVEDNOSTI ZHOTOVITEĽA (PODĽA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCU).
- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY A VYPRACOVAŤ DIELENSKÝ VÝROBNÝ DOKUMENT ČIU.
- ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!